

本書は、PSW シリーズの各コネクタ製品を安全に使用いただくための重要な注意事項および保証範囲について記載しています。本書をよく読んでから製品を使用してください。

■ 注意事項

1. 通電状態でのコネクタ取付け作業は感電の恐れが有り危険ですので行なわないでください。
2. コネクタの改造・分解・落下等により強い衝撃が加わったもの、一度使用したコネクタの利用はしないでください。性能を満足できなくなるだけでなく、コネクタの破損・絶縁不良・焼損・接触不良等の原因になります。
3. コネクタの種類に応じて適合ケーブルが異なります。使用の際はケーブルの導体断面積・仕上り外径および仕様内容を各製品仕様書で必ず確認してから使用してください。
4. 嵌合する相手側のコネクタや接続するケーブルは、製造会社の仕様変更や製造ロットにより適合外となることがあります。使用の際は必ず確認してから使用してください。
5. コネクタ取付け後、ケーブルを引張らないでください。また、配線を行なう際にはコネクタとケーブルにストレスが加わる状態で固定や配線をしないでください。コネクタの破損やケーブルの被覆が収縮してコネクタの防水性が損なわれる等、故障や事故の原因になります。
6. コネクタの内外部および接続するケーブルに性能に影響する有機溶剤・油・泥(土)等の異物を付着させないでください。コネクタの破損・絶縁不良・焼損・接触不良等の原因になります。
7. コネクタの取付け方法(結線方法)は、製品毎の「結線方法説明書」を参照し、適切な工具と方法で結線してください。
8. 各製品仕様書・試験成績書等に記載の各定格性能値はサンプリングによる単独試験により記載したものであり、複合する劣悪環境下等での性能を保障するものではありません。
9. 人命等に係わる高信頼性を要求される部分での使用は、仕様書に記載する内容に対し余裕を持たせ、二重回路等の安全対策を行なってください。
10. コネクタの保管は、防塵・防湿を考慮し、アンモニアガス・硫化ガス・塩害等の影響を受けない場所で、コネクタに負荷を加えない状態で保管してください。
11. コネクタを廃棄する場合は、産業廃棄物として適切に処理してください。地中に埋めたり川に投棄するなどの環境破壊に繋がる廃棄は行なわないでください。

■ 保証範囲

1. 本製品の保証期間は日本国内で使用する場合で、購入後1年間です。
2. 保証期間中に本製品が当社の責による不具合や瑕疵が明らかな場合、代替品または部品交換を無償で行なわせていただきます。
3. 保証の対象は、納入された製品単体とし、接続するケーブルや周辺機器および工事費用等は除かせていただきます。
4. カタログ・仕様書・結線方法説明書および本書に記載する内容を逸脱して使用された場合、結線作業による損傷等は保証期間中でも保証対象から除かせていただきます。
5. 火災・天災・地震・落雷(異常電圧や異常電流)等により不具合が発生した場合は保証期間中でも保証対象から除かせていただきます。

※ 保証については購入された販売代理店経由にて賜ります。